



İLERİ SEVİYE KALİBRASYON

Normal kalibrasyondan çok daha hassas kalibrasyon yapmak için 9 noktalı kalibrasyon yapmak gerekir. Bunun için "Enable 9 point mode" kutucuğu işaretlenir.



Sonra "F3 Mark 9 points box" kutucuğu tıklanır. Markalama bittikten sonra aşağıdaki ekran karşınıza çıkacaktır. Beyaz renkli X ve Y kutularına markalanan mesafeler ölçülüp girilir.



Eğer daha da hassas bir kalibrasyon yapılmak istenirse 25 noktalı kalibrasyon yapılır. Bunun için “F5 25 Points Box” kutucuğu tıklanır ve markalama yapılır. Markalama yapıldıktan sonra aşağıdaki fotoğraf karşınıza çıkar. Beyaz renkli X ve Y kurucuklarına ölçülen değerler girilir.

